


Suunnittelija Taimo Sillamäe	Sisältö Loivat bitumikermikatot Tuuletettu rakenne FF-PIR ja Alutrix FR		YP 600	
Rakennuskohde xx	Työnumero xx	Katteen paloluokka BROOF(t2)	Tekijä xx	Pvm 2.3.2019
	Katon kaltevuus > 1:80	Vedeneristysluokka VE80	Muutos xx	Muutospvm xx

MK 1:10



Rakenne ylhäältä alaspäin:

1. TL 2, K-PS 170/5000 hits. ja TL2, K-MS 170/3000 tai K-MS 170/4000, vedeneristysluokka VE 80 (TL2 + TL2)
2. Lämmöneriste rakennesuunnitelmien mukaan, esim ISOVER OL-TOP 30 mm + EPS 60S 280 mm ($U= 0,09 \text{ W/m}^2\text{K}$). Kiinnitys mekaanisesti esim. SK-kiinnikkein.
3. Höyrinsulku, esim. Alutrix FR
4. Kantava rakenne teräspoimulevy rakennesuunnitelmien mukaan
5. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan

Työohje (työskentely vaatii voimassa olevan Katto- ja vedeneristysalan tulityökortin) :

- Lämmöneriste kiinnitetään mekaanisilla kiinnikkeillä keskialueilla vähintään 2 kpl/m^2 ja reuna-alueilla tai vaativissa olosuhteissa vähintään 4 kpl/m^2 rakennesuunnitelmien mukaan.
- Höyrinsulusta irroitetaan liimaussuoja ja liimataan kauttaaltaan kiinni teräspoimulevyn poimuihin.
- Pohjakermi kiinnitetään piste- ja saumaliimaten tai hitsattava kermi piste- ja saumahitsaten sekä mekaanisesti piilosaumasta.
- Pintakermi kiinnitetään kauttaaltaan hitsaten.
- Kermiä limitetään sivusaumoilta vähintään 100mm ja päätysaumoilta 150 mm siten, että päällekkäisten kerrosten kermiä ovat samansuuntaisesti eivätkä saumat ole päällekkäin.
- Jiirit vahvistetaan siten, että kate jiirin kohdalla vastaa vähintään jiirin todellisen kaltevuuden mukaan mitoitettua katetta.

Erikoismaininnat

- Höyrinsulkukermiä voidaan käyttää työnaikaisena vedeneristeenä
- Käytettäessä höyrinsulkukaivoja mahdollinen sadevesi voidaan johtaa hallitusti rakennuksen ulkopuolelle, jolloin alapuolisten tilojen käyttöönotto nopeutuu, eikä ole riippuvainen kattotöiden etenemisestä eikä sääolosuhteista.
- Mineraalivilla-alustalle ei suositella yksikerroskateratkaisua.
- Tuuletusuunnitelmassa huomioidaan mm. tuuletus räystäältä ja seinäliittymistä sekä alipainetuulettimien määrä ja sijoitus.

